ИНТЕРХИМ

КИСЛОТНОЕ СРЕДСТВО ОЧИСТКИ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

290

Назначение и область применения: концентрированное кислотное средство для очистки профессиональных посудомоечных, таромоечных и стаканомоечных машин от следов ржавчины, накипи, известкового налета и др. неорганических отложений. Средство для профессионального применения.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: Осторожно! Содержит кислоту! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. При использовании пары средства не вдыхать. Применять в хорошо проветриваемом месте. В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

Состав: вода, водорастворимые кислоты, НПАВ (<5%), АПАВ (<5%), комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-290. ВНИМАНИЕ: Не допускать попадания средства на чувствительные к воздействию кислот поверхности (в т.ч. на алюминий и др. цветные металлы, известняк, натуральный мрамор, бетон, глазурованную плитку и др. глянцевые поверхности, хромированные, никелированные и эмалированные поверхности). Убедиться в наличии вентиляции воздуха в помещении. Тщательно перемешать (взболтать) средство в канистре перед применением. Перед кислотной очисткой убедиться в отсутствии в системе остатков щелочного моющего средства.

Автоматическая очистка оборудования очистку проводить на пустой машине, без посуды и инвентаря. Рабочую концентрацию подбирать в зависимости от степени загрязнения: 0,5–1,0% — при слабых и свежих отложениях; 1–3% — при средних отложениях; 3–5% — при выраженной накипи и стойких минеральных загрязнениях. Приготовить рабочий раствор в воде, подать его в машину или моечную ванну и провести циркуляцию/рабочий цикл в течение 10–20 минут. При необходимости обработку повторить. После завершения очистки раствор полностью слить. Оборудование тщательно промыть чистой водой не менее 2–3 полных циклов до полного удаления остатков средства.

Ручная очистка кислотостойких участков и съемных деталей: Нанести средство на предварительно смоченную водой поверхность в концентрированном виде или разбавить водой 1:1–1:3, в зависимости от количества отложений. Выдержать 2–5 минут, не допуская высыхания средства на поверхности. Затем обработать щеткой, губкой или падом и тщательно смыть большим количеством воды. При необходимости обработку повторить.

Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih29050	2 шт.
1 л	ih29010	10 шт.

www.interhimrussia.com | 8-800-700-8-301